



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

COMUNE DI PARONA		
16 SET 2015		
PROT. N.	1266	
Cat.	Classe	Fasc.

VERBALE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE SUL TERMOUTILIZZATORE

N. 5 del 12 settembre 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di febbraio, alle ore 9,30

(addì 12/09/2015, ore 9,30)

si è riunita, c/o la sede del Termoutilizzatore posta in Parona-Via Vecchia Strada Vicinale per Vigevano, regolarmente convocata a norma del vigente Regolamento per il suo funzionamento, la Commissione Consultiva Comunale sul Termoutilizzatore, nominata con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 04.02.2015.

La Commissione è composta dai sottoindicati componenti.
Risultano presenti:

Sindaco o suo delegato	PRESIDENTE					
	<u>COMPONENTI EFFETTIVI</u>			<u>COMPONENTI SUPPLENTI</u>		
		P	A		P	A
Consigliere Comunale Rappresentante di maggioranza	BONTEMPELLI Alessandra	x		BELTRAME Giovanni		x
Consigliere Comunale Rappresentante di minoranza	COLLI Silvano		x	GRECO Deborah		x
Comune di Albonese Rappresentante	GARDINALI Stefano	x				
Comune di Cilavegna Rappresentante	COLLI Avv. Giuseppe		x	RONA Ing. Marco		
Comune di Mortara Rappresentante	MASSUCCHI Arch. Renato	x		FARINA Dr. Fabio	x	
Comune di Vigevano Rappresentante	NOTARFRANCESCO Geom. Michele					
Ambientalista	CASTAGNOLA Ing. Federico	x		BERNARDINELLO Gianfranco		
Ambientalista	BASIRICÒ Daniele	x		LASAGNA Ing. Alberto		
Ambientalista	SOFFRITTI Renato	x		DI AGOSTINO Palmarino		x
Tecnico esperto nel settore	GIAVAZZI Ing. Matteo	x				
Tecnico esperto nel settore	MARIN Ing. Roberto		x			
Rappresentante i cittadini	PARADISO Giuseppina	x		COLOMBO Marino	x	
Rappresentante i cittadini	CARRUBBA Paolo	x				

Il sindaco saluta il dott. Farina che è la prima volta che partecipa come rappresentante del Comune di Mortara..

Fa presente che è posto all'O.d.G. di questa seduta:

- analisi rapporti mensili di gestione dell'impianto giugno/luglio 2015;
- analisi dei dati ARPA;
- verifica del sito tramite visita guidata;
- varie ed eventuali.

Ing. Lorena descrive i due mesi di esercizio che vengono presi in considerazione e dice che, a parte il piccolo incendio di giugno, di cui si è parlato nella commissione precedente, non ci sono stati problemi rilevanti.

Arch. Testa precisa che questi mesi in cui si sta lavorando per l'ammodernamento del pretrattamento non sono passati in vano ma è tempo che ha permesso di fare degli aggiornamenti tecnici importanti visionando delle tecnologie che sicuramente si sono evolute rispetto a quelle pensate quando era nato questo comparto impiantistico.

In questi due mesi di esercizio non si sono effettuate delle pause nel conferimento dei rifiuti urbani, malgrado piccole fermate per intasamento dei forni e si è però dovuto diminuire la parte dei conferimenti di rifiuti industriali per non uscire dal quantitativo di materiale stoccabile in impianto.

Ing. Giavazzi fa notare che comunque malgrado questi piccoli episodi le emissioni non ne hanno avuto delle variazioni significative.

Lomellina Energia precisa che tutta l'aria viene filtrata fino alla fine e non baypassata e emessa in atmosfera prima nelle emergenze, come avviene in altre tecnologie.

Il sindaco deve fa il seguente appunto:

Poiché l'inceneritore è legato alla diossina, fa notare che nei verbali consegnati alla commissione mancano le analisi sulle diossine. Il Sindaco chiede se possibile acquisire anche quelle non obbligatorie ma fatte internamente da Lomellina Energia.

Ing. Lorena asserisce che se è stata una dimenticanza non voluta e scusandosi dice che verranno inviate alla commissione quanto prima.

Vengo distribuite delle fotocopie che vengono allegate al verbale, dove vengono evidenziate le integrazioni richieste da alcuni membri della commissione, ai report che vengono inviati.

Punto 1

Ing. Lorena chiede delle delucidazioni in quanto non riesce esattamente a inquadrare il problema.

La Sig.ra Paradiso dice che, probabilmente la richiesta fatta è quella creare una tabella che riassume gli obblighi autorizzativi rispetto alle analisi che vengono fatte specificando quelle prescritte e quelle fatte dall'azienda come organizzazione interna.

Punto2 ok

Punto3 ok fatto con legenda che verrà inviata

Ing. Lorena precisa che personalizzando troppo i report da inviare alla commissione si rischia di fare delle omissioni non volute perché i dati prodotti sono gli stessi che vengono mandati ad altri ma dovendo essere redatti con tutte le osservazioni presentate dai vari membri potrebbero contenere errori o dimenticanze perché rimaneggiati.

Punto 5 Verranno specificati i codici CER delle varie tipologie creando una legenda che specificherà quelli in ingresso e quelli in uscita.

Punto 6 ok. Si specifica che va tutto al recupero. Le ceneri pesanti sono ghiaie e sabbie.

Punto 7 ok.

Verranno fatte le tabelle specificando le varie sigle dei componenti chimici che saranno valide per leggere tutti i report successivi.

Viene fatto notare dall' Ing. Castagnola, che nei dati delle polveri pur essendo sotto i limiti si sono verificate delle variazioni al rialzo.

Viene specificato che sulla linea 1 più vecchia verranno cambiate le maniche perché si è notata una diminuzione resa dell' impianto e quindi si pensa di intervenire con questa operazione di cambio filtri per migliorare l' efficienza produttiva.

Le polveri, stanno diminuendo ma non ancora come ci si aspetterebbe pertanto i filtri sono attualmente sotto osservazione e si è pensato di effettuare l' operazione sopra esposta il prima possibile.

La sostituzione delle maniche avviene come manutenzione ordinaria che non prevede la fermata dell' impianto. In un filtro ci sono 1200 maniche. Viene descritto il filtro a maniche per i non addetti ai lavori.

Basiricò fa notare che nelle fermate scritte nei report vengono riportate i numeri delle fermate effettuate nel periodo considerato ma non sono indicate le date in cui si verificano gli episodi riportati.

Viene spiegato che secondo Lomellina Energia non è ritenuto un dato significativo in quanto durante le fermate non vi è alcuna emissione in atmosfera comunque cercheranno di aggiungere anche questo dato alle tabelle prodotte.

Basso livello al corpo cilindrico. Il corpo cilindrico è un serbatoio che ha un livello di vapore e uno di acqua al suo interno. Quando il quantitativo di acqua non rispetta determinati parametri si deve intervenire per riportare gli equilibri fra acqua e vapore.

La linea 2 ha quattro scarichi sul fondo del forno da cui vengono tolte le ceneri pesanti e quindi uno o più di questi scarichi si è ostruito si è dovuto effettuare una manutenzione di pulizia. Servono 12 ore per raffreddare e altre 12 per far ripartire l' impianto quindi 6 ore per effettuare i lavori di manutenzione sono quasi il minimo a cui si può arrivare.

Analisi dati ARPA

Il Sindaco dice che la media porta Parona al secondo posto come PM10 e anche i giorni di sfioramento sono alti. Il tempo ha fatto cambiare notevolmente i dati dello scorso anno. Sembrerebbe che vi è una situazione costante.

Il Sindaco comunica alla commissione che Giovedì 17 alle ore 10 in Provincia è stata convocata la riunione per l' impatto sanitario delle realtà di Parona e saranno presenti Intals, Lomellina Energia, Comune di Parona ARPA Provincia ASL direzione generale Ambiente.

Ing. Testa precisa che a questa riunione ci sarà anche l' istituto Mario Negri.

Attualmente solo Lomellina Energia e Intals partecipano allo studio sanitario perché previsto dalle loro AIA. Quando verranno rinnovate le altre 4 AIA delle altre ditte di Parona verrà prescritto anche a loro di partecipare a questo monitoraggio del territorio.

Soffritti chiede di allegare al verbale una relazione del WWF che legge che viene data in supporto informatico e cartaceo.

Il Sindaco specifica che la commissione supporta il Comune nella Vigilanza e non ha una valenza politica.

La signora Bontempelli chiede quando i camion vengo a conferire si fa una verifica della pulizia quando escono dall' impianto.

Ing. Lorena dice che viene controllato il mezzo in uscita e che secondo lui le eventuali perdite di materiale possono avvenire quando i camion arrivano in ingresso per lo scarico.

Il Sindaco chiede come vedono lo sblocca Italia.

Testa dice che probabilmente verranno incentivati gli impianti ben funzionanti e non quelli obsoleti e non ben funzionanti.

Secondo loro difficilmente verranno costruiti nuovi inceneritori per valutazioni economiche.

Cremona vorrebbe chiudere l' impianto ma ci sono molte difficoltà a fare questa operazione quindi anche pensare eventuali nuove strutture che poi se non risultassero economicamente convenienti dovrebbero essere riconvertite o abbandonate difficilmente verranno pensate e realizzate. Potrebbero pensare di realizzare qualcosa al sud come aumento dei poli di smaltimento degli urbani.

Viene data una piantina al Sindaco che verrà allegata al presente verbale.


Si effettua una visita dell' impianto per verificare dove erano stati stoccati i rifiuti in modo improprio, le aree esterne dove è stata chiesta l' autorizzazione allo stoccaggio dei rifiuti, le aree di stoccaggio delle ceneri e in fine il pretrattamento che è oggetto di ristrutturazione.

Alle ore 12.45 la Commissione considera conclusi i lavori

Il presente Verbale viene trasmesso all'Ufficio Segreteria del Comune per gli opportuni adempimenti.

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale

IL PRESIDENTE – Sindaco pro tempore
Dr. Lorena Marco



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Paradiso Giuseppina Maria

