



Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

**SCHEDE DI ANALISI E SOLUZIONI PROGETTUALI
PERCORSI**

MAGGIO 2026

PERCORSO 1

Codice identificativo **P01**

INQUADRAMENTO E TRACCIATO



RILIEVO CRITICITA'



Comune di Parona Prot. n. 0004001 del 26-05-2026 arrivo Cat. 6 Cl. 5

ANALISI CRITICITA' E SOLUZIONI

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	CATEGORIA	GIUDIZIO	SOLUZIONE
PI.2		Percorso a raso accessibile ma con sconnesioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	motoria	1	SP02
			visiva	1	
			uditiva	4	
			cognitiva	2	
PI.3		Assenza di dispositivi di protezione per il percorso pedonale e/o assenza segnaletica orizzontale in assenza di marciapiede	motoria	2	SP03
			visiva	1	
			uditiva	4	
PI.4		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	motoria	1	SP04
			visiva	1	
			uditiva	3	
			cognitiva	3	
PI.5		Assenza di parcheggio per persone con disabili.	motoria	2	SP05.A
			visiva	2	
			uditiva	2	
			cognitiva	2	
PI.7		Presenza di parcheggio per persone con disabili: con dimensione non conformi.	motoria	1	SP05.C
			visiva	3	
			uditiva	3	
			cognitiva	3	
PI.9		Presenza di ostacoli di facile rimozione.	motoria	2	SP07
			visiva	2	
			uditiva	4	
			cognitiva	4	
PI.11		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	motoria	3	SP09
			visiva	2	
			uditiva	3	
			cognitiva	3	
PI.12		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	motoria	4	SP10.A
			visiva	1	
			uditiva	4	
			cognitiva	4	
PI.13		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	motoria	4	SP10.B
			visiva	1	
			uditiva	4	
			cognitiva	4	
PI.14		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo variabile	motoria	4	SP10.C
			visiva	1	
			uditiva	4	
			cognitiva	4	
PI.18		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	motoria	1	SP13
			visiva	1	
			uditiva	4	
			cognitiva	2	
PI.25		Presenza di pozzetti/chiusini che ostacolano libera circolazione.	motoria	1	SP18
			visiva	1	
			uditiva	3	
			cognitiva	3	
PI.32		Assenza cordolo come guida per persone non vedenti	motoria	4	SP25
			visiva	1	
			uditiva	4	
			cognitiva	4	
PI.33		Assenza di mappa tattile.	motoria	4	SI05
			visiva	1	
			uditiva	4	
			cognitiva	4	
PI.32		Assenza cordolo come guida per persone non vedenti	motoria	4	SP25
			visiva	1	
			uditiva	4	
			cognitiva	4	
PI.33		Assenza di mappa tattile.	motoria	4	SI05
			visiva	1	
			uditiva	4	
			cognitiva	4	

Livello di accessibilità 2,63 (range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

Comune di Parona Prot. n. 0004001 del 26-05-2026 arrivo Cat. 6 Cl. 5

PERCORSO P2

Codice identificativo **P02**

INQUADRAMENTO E TRACCIATO



RILIEVO CRITICITA'



Comune di Parona Prot. n. 0004001 del 26-05-2026 arrivo Cat. 6 Cl. 5

ANALISI CRITICITA' E SOLUZIONI

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	CATEGORIA	GIUDIZIO	SOLUZIONE
PI.1		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	motoria	1	SP01
			visiva	1	
			uditiva	4	
			cognitiva	3	
PI.2		Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	motoria	1	SP02
			visiva	1	
			uditiva	4	
			cognitiva	2	
PI.3		Assenza di dispositivi di protezione per il percorso pedonale e/o assenza segnaletica orizzontale in assenza di marciapiede	motoria	2	SP03
			visiva	1	
			uditiva	4	
			cognitiva	2	
PI.4		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	motoria	1	SP04
			visiva	1	
			uditiva	3	
			cognitiva	3	
PI.8		Dimensione marciapiede non conforme all'utilizzo da parte di persone in sedia a rotelle.	motoria	1	SP06
			visiva	3	
			uditiva	4	
			cognitiva	4	
PI.10		Presenza di ostacoli non rimovibili.	motoria	1	SP08
			visiva	1	
			uditiva	4	
			cognitiva	3	
PI.11		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	motoria	3	SP09
			visiva	2	
			uditiva	3	
			cognitiva	3	
PI.12		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	motoria	4	SP10.A
			visiva	1	
			uditiva	4	
			cognitiva	4	
PI.13		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	motoria	4	SP10.B
			visiva	1	
			uditiva	4	
			cognitiva	4	
PI.14		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	motoria	4	SP10.C
			visiva	1	
			uditiva	4	
			cognitiva	4	
PI.17		Presenza di dislivello di altezza complessiva tra 2,5 cm e 5 cm su percorso pedonale.	motoria	1	SP12
			visiva	1	
			uditiva	4	
			cognitiva	2	
PI.18		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	motoria	1	SP13
			visiva	1	
			uditiva	2	
			cognitiva	1	
PI.25		Presenza di pozzetti/chiusini che ostacolano libera circolazione.	motoria	1	SP18
			visiva	1	
			uditiva	3	
			cognitiva	3	
PI.27		Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	motoria	1	SP20
			visiva	1	
			uditiva	4	
			cognitiva	4	
PI.33		Assenza di mappa tattile.	motoria	4	SI05
			visiva	1	
			uditiva	4	
			cognitiva	4	

Livello di accessibilità 2,48
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

Comune di Parona Prot. n. 0004001 del 26-05-2026 arrivo Cat. 6 Cl. 5